Nmark

دليل توصيل واجهات نظام الطباعة والتطبيق من Nmark

النسخة العربية (مترجمة عن النسخة الإنجليزية)

ترجمة عربية للوثيقة الأصلية من Nmark

تعريفات دبابيس منفذ RS232 التسلسلي للطابعة

تعريفات دبابيس خرج الإشارة، وواجهة مسح البيانات C، وقابسي الطيران A وB

خرج الإشارة ومسح البيانات: واجهة C IO

بدء الطباعة: قابس الطيران A رباعي الدبابيس

بدء اللصق: قابس الطيران B رباعي الدبابيس

1. إشارات الدخل - بدء الطباعة وبدء اللصق (قابسا الطيران A وB)

إشارتا تمكين بدء الطباعة وتمكين بدء اللصق كلتاهما مفعّلتان بالمستوى العالي.

1.1 التوصيل بمستشعر (مستشعرات PNP فقط)

باستخدام إشارة بدء الطباعة على القابس A كمثال. يتم توصيل القابس B بالطريقة نفسها.

1.2 التوصيل بوحدة PLC

باستخدام إشارة بدء اللصق على القابس B كمثال. يتم توصيل القابس A بالطريقة نفسها.

1) إشارة خرج PLC الفعالة منخفضة. 2) إشارة خرج PLC الفعالة عالية.

2. توصيل الواجهة C

2.1 إشارة الدخل - مسح البيانات متصلًا بمستشعر كهروضوئي

1) مستشعر NPN 2) مستشعر PNP

2.2 إشارة الدخل - مسح البيانات متصلًا بوحدة PLC

1) إشارة خرج PLC الفعالة منخفضة 2) إشارة خرج PLC الفعالة عالية

2.3 الواجهة C - خرج الإشارة (اكتمال الطباعة، اكتمال اللصق، حالة الإنذار)

1) إشارة دخل PLC الفعالة منخفضة 2) إشارة دخل PLC الفعالة عالية