

Nmark

Hướng dẫn cài đặt trình điều khiển máy in Nmark

Bản tiếng Việt (dịch từ bản tiếng Anh)

Bản dịch tiếng Việt của tài liệu gốc Nmark

1. Tải trình điều khiển

1. Mở trình duyệt web và truy cập trang web chính thức tại www.nmark.com.cn. Trên trang chủ, nhấp vào Hỗ trợ & Tải xuống và chọn Tải xuống phần mềm.
2. Nhấp vào Tải xuống trình điều khiển máy in, sau đó nhấp nút Tải xuống.

2. Cài đặt trình điều khiển

1. Cài đặt trình điều khiển USB

- (1) Sau khi tải xuống, giải nén tệp và nhấp đúp vào PrnInst.exe để chạy.
- (2) Nhấp vào Next.
- (3) Nhấp vào Install Driver.
- (4) Chọn "Tôi chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận giấy phép" và nhấp vào Next.
- (5) Chọn cổng USB.
- (6) Kết nối lại cáp USB.
- (7) Nhấp vào Install.
- (8) Chờ quá trình cài đặt hoàn tất.
- (9) Khi cài đặt hoàn tất, nhấp vào Exit.

2. Cài đặt trình điều khiển cổng mạng

- (1) Lặp lại các bước 1 đến 4 ở trên và chọn Network Port.
- (2) Chọn trình điều khiển máy in phù hợp với máy in của bạn và nhấp vào Next.
- (3) Chọn "Tạo cổng mạng mới" và nhấp vào Next.
- (4) Nhập địa chỉ IP của máy in. Địa chỉ IP mặc định tại nhà máy là 192.168.1.69. Nhấp vào Next.
- (5) Nhấp vào Install.
- (6) Chờ quá trình cài đặt hoàn tất.
- (7) Khi cài đặt hoàn tất, nhấp vào Exit.

3. Thiết lập trình điều khiển

Sau khi cài đặt, mở Windows Control Panel và chọn Devices and Printers. Nhấp chuột phải vào máy in và chọn Printer Properties. Mở tab Ports và bỏ chọn "Enable bidirectional support". Đối với trình điều khiển mạng, chọn cổng máy in, nhấp vào Configure Port và thay đổi địa chỉ IP.